



Техническое описание

Наименование:..... **НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК RSS1**

Натуральный каучук RSS1 (рифленый смокед шитс) - общераспространенная, стандартная марка натурального каучука, изготавливается при тщательной стандартизации всех процессов. На кипах не должно быть плесени, однако незначительные следы сухой плесени, иногда имеющиеся к моменту поставки, являются допустимыми, если плесень не проникла внутрь кипы. Каучук должен быть сухим, чистым, прочным, крепким, без пятен, ржавчины, пузырей, песка, грязной упаковки, без других инородных включений за исключением мелких крапинок. Небольшие с булавоочную головку пузырьки, не сгущенные на одном участке, допускаются.

Показатели	RSS1
Грязь (задержанная на диафрагме 45 микрон), %	0,03 макс.
Зола, %	0,50 макс.
Летучие, %	0,80 макс.
Азот, %	0,60 макс.
Интервал начальной пластичности по Веллесу	35 миним.
PRI (P ₃₀ / P ₀) *100	60 миним.
Цветность (по шкале Ловибонда)	6 макс.

Меры по предотвращению возгорания

Избегать контакта с источниками возгорания

Подходящие средства тушения:

Вода, водный распылитель, пена, сухие химикаты, углекислота.

Охладить контейнеры при помощи воды в распылителе.

Средства тушения, которые нельзя использовать по причинам безопасности: нет.

Меры безопасности:

Рабочие комнаты должны быть обеспечены соответствующей вентиляцией и выхлопным оборудованием для сбора пыли и газов, которые могут испускаться в течение переработки.

Оборудование персональной защиты:

Защита органов дыхания: при обычных условиях должны иметься маски с антипылевыми фильтрами, для использования их при необходимости.

Защита рук: перчатки, устойчивые к химическим субстанциям. Время прорыва перчаточного материала: см. данные производителя.

Защита глаз: при отсутствии порошков или газов не требуются. Если они присутствуют, надеть защитные очки.

Защита кожного покрова: обычная рабочая одежда.

Особые меры гигиены: не курить, не есть и не пить на рабочем месте. Тщательно вымыть руки перед едой, питьем или курением.